

USB2.0 to GPIB コンバーター
REX-USB220

インストールガイド

2021年7月
第6.0版


ラトックシステム株式会社
RATOC Systems, Inc.

※ 本製品にはドライバーCD-ROMが付属しておりませんので、ホームページよりダウンロードしてご利用ください。

※ Windows Vista/XP/2000/Me/98SEでのインストール方法につきましては、ダウンロードしたマニュアルPDFをご参照ください。

ドライバー・マニュアルPDFのダウンロード方法

ホームページを開き、画面右上部の検索欄に「USB220 ダウンロード」と入力して検索します。
<https://www.ratocsystems.com/>



「REX-USB220ダウンロード[RATOC-RATOC Systems]」をクリックし、表示されたページよりドライバー・マニュアルをダウンロードします。

https://www.ratocsystems.com/usb220_download

REX-USB220ダウンロード[RATOC] - RATOC Systems

1 Windows セットアップ

本製品をUSBポートに接続する前に、下記手順にてドライバのインストールを行ってください。


1. ダウンロードしたUSB220_Setup.exeを実行し、ユーザーアカウント制御の画面が表示される場合は、「はい(Y)」をクリックします。



2. 「次へ(N)」をクリックします。



3. 「このデバイスソフトウェアをインストールしますか?」の画面が表示される場合は「インストール(I)」をクリックします。



4. 以上でドライバーのセットアップは完了です。「完了」をクリックしてWindowsを再起動してください。
※ 再起動後、本製品をUSBポートに接続すると自動的にインストールが行われます。

