

USB指紋認証システムセット SREX-FSU4 インストールガイド

2017年3月
第1.0版

ラトックシステム株式会社
RATOC Systems, Inc.

※ 本インストールガイドでは、Windows 10のログオン認証機能であるWindows Helloでの登録方法と、指紋認証ソフトウェアであるOmniPassSEのインストール方法について説明をおこなっています。OmniPassSEの使用方法等につきましては、製品添付CD-ROMに収録されているPDFマニュアルをご参照ください。

はじめに

本製品は「Windows Hello (Windows 10のみ)」または「OmniPassSE」で使用可能です。
※ Windows HelloとOmniPassSEを同時に使用することはできません。


認証機能	Windows Hello	OmniPassSE
	⇒ 項目 1 へ	⇒ 項目 2 へ
機能	Windowsログオン	Windowsログオン パスワード認証Webページ ファイル・フォルダーの暗号化
対応OS	Windows 10	Windows 10 Windows 8.1 Windows 7

※ OmniPassSEのユーザー登録および使用方法につきましては、製品付属CD-ROMに収録されているマニュアルPDFをご参照ください。


1 Windows Helloでの使用準備

Windows Helloで使用する場合、インターネットに接続して下記手順にてドライバーをインストールして下さい。


1. Windowsスタートボタンを右クリックし、[コントロールパネル]を開きます。




2. 表示方法を[大きいアイコン]に変更します。




3. デバイスマネージャーを開きます。




4. 「AuthenTrend Touch Fingerprint Sensor」と正常に認識している場合は、裏面の「Windows Helloでの指紋登録」へ進んでください。




「?!」 EgisTec Touch Fingerprint Sensor」と正常に認識していない場合は、右クリックしプロパティを開きます。




5. [全般]タブをクリックし、「ドライバーの更新」をクリックします。




6. インターネットに接続できることを確認し、「ドライバーソフトウェアの更新版を自動検索します」をクリックします。



7. 以上でWindows Hello用のドライバーインストールは完了です。



8. デバイスマネージャー上で「AuthenTrend Touch Fingerprint Sensor」と認識していることを確認し、裏面の「Windows Helloでの指紋登録」へ進んでください。




Windows Helloでの指紋登録

Windows Helloを使用するには、Windowsパスワードと暗証番号(PIN)の設定が必要です。

9. Windows スタートメニューの[設定]をクリックします。



10. [アカウント]をクリックします。




11. [サインイン オプション]を選択し、[パスワード][暗証番号(PIN)]の設定後に[Windows Hello]の「セットアップ」をクリックします。



12. 「開始する」をクリックします。



13. 設定した暗証番号(PIN)を入力します。



14. 画面の指示にしたがい、指紋の登録を行います。



15. 別の指紋を登録する場合は「別の指紋を追加」をクリックし追加登録を行います。(10本分までの指紋登録が可能です。)



以上でWindows Helloでの登録は完了です。

2 OmniPassSEのインストール

1. 製品付属CD-ROMのOmniPassフォルダー内にある下記フォルダーに収録されているセットアッププログラム「SETUP.EXE」を起動します。

[OmniPass¥OP_x32]
⇒ 10/8.1/8/7用 (32ビット版)

[OmniPass¥OP_x64]
⇒ 10/8.1/7用 (64ビット版)

ユーザアカウント制御の確認画面が出力される場合は「はい(Y)」をクリックします。




2. 「OmniPassセットアップへようこそ」の画面で「次へ(N)」をクリックします。




3. 使用許諾書の内容をご確認頂き、同意をいただいた上で「はい(Y)」をクリックします。



4. インストール先の選択を行います。「次へ(N)」をクリックします。



※Windows7でのご注意※
インストール中に「ドライバーソフトウェアの発行元を検証できません」と表示される場合は、Windowsアップデートを行ってから、OmniPassSEを再セットアップしてください。
KB3033929(SHA-2署名および検証機能のサポートを追加する更新プログラム)のインストールが必要です。



5. 「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」を選択し、「完了」をクリックします。



以上でOmniPassSEのインストール作業は完了です。OS再起動後に、OmniPassSEユーザー登録の画面が自動的に表示されます。

OmniPassSEのユーザー登録および使用方法につきましては、製品付属CD-ROMに収録されているマニュアルPDFをご参照ください。

